



Fiche d'inspection et de présentation véhicule

Informations Générales

		Marque du véhicule :	Mini
Année :	2011	Modèle du véhicule :	Mini III (R56)
Conditions d'inspection			
Date et heure :	07/02/2025	Type de vendeur :	Particulier
Adresse :	Quinsac (33)		
Météo :	Mosade	Luminosité :	Bonne
Espace :	Extérieur	Accessibilité :	Dégagé et accessible

Caractéristiques Véhicule

Couleur du véhicule :	Gris bleu
Nombre de clés :	2
Nombre de porte :	3
Version et finition :	LCI Cooper Sky
Motorisation :	1,6i 16V
Puissance :	122 Ch
Boîte de vitesse :	Manuelle
Nombre de vitesse :	6
Transmission :	Traction
Kilométrage compteur :	169374 km
Garantie constructeur :	Terminée

Informations Administratives

Carte grise présentée :	Oui	Correspondance véhicule :
Pays d'immatriculation :	France	
Immatriculation (A) :	CR-712-ZG	Oui
Date de la 1ère immatriculation (B) :	04/03/2011	
Date du certificat d'immatriculation (I) :	01/05/2023	
Marque du véhicule (D.1) :	MINI	Oui
Modèle (D.3) :	MINI	Oui
Numéro VIN (E) :	080T075845	Oui
Cylindrée (P.1) :	1 598Cc	
Puissance nette maximale (P.2) :	90 kW	
Type de carburant (P.3) :	Essence	Oui
Puissance administrative (CV) (P.6) :	6 Ch	
Nombre de places assises (S.1) :	4	Oui
Norme EURO (V.9) / CRIT'AIR:	EURO 5	1
Prix de la carte grise précédente (Y.6) :	148,76 €	
Nombre de propriétaires précédant	2ème main	En France
Rapport Histovec :	Sans particularité	Importé en 2013
Certificat de non gage	Valide	
Commentaires :	Véhicule importé en France en 2013 ; 2 propriétaires connus en France.	

Informations d'Entretien

Notice du véhicule :	Présenté en français
Carnet ou historique d'entretien :	Présentées
Factures d'entretien :	Présentées
Entretien à jours :	Non
Date du dernier entretien :	06/03/2023
Kilométrage au dernier entretien :	168 202 km
Facture présentée :	Oui

Cohérence des entretiens :	Suffisante
Contrôle technique :	Favorable - 6 mois
Rapport présenté :	Oui
Cohérence du kilométrage :	Favorable
Défaillances constatées :	Aucune
Commentaires :	Haut moteur refait - défaut soupape rectifié et contrôle de la distribution - 2023

Inspection Extérieur

	Gauche	Droite	Commentaire
Trains roulants Avants			
Type de jantes	Aluminium	Aluminium	
Taille des jantes	16	16	
Etats des jantes	Bon état	Bon état	Éraflure bords de jante les deux
Usure des pneumatiques	Neuf (>7mm)	Neuf (>7mm)	
Etat des pneumatiques	Neuf	Neuf	
Plaquettes de freins	Bon état	Bon état	
Disques de freins	A prévoir	A prévoir	
Contrôle visuel trains roulants	Bon état	Bon état	
Contrôle visuel géométrie	Bon état	Bon état	
Trains roulants Arrières			
Type de jantes	Aluminium	Aluminium	
Taille des jantes	16	16	
Etats des jantes	Bon état	Bon état	
Usure des pneumatiques	Bon état (3-7mm)	Bon état (3-7mm)	2020
Etat des pneumatiques	Bon état	Bon état	
Plaquettes de freins	Bon état	Bon état	
Disques de freins	Bon état	Bon état	
Contrôle visuel trains roulants	Bon état	Bon état	
Contrôle visuel géométrie	Bon état	Bon état	

Face avant			
Etat des optiques	Bon état	Bon état	
Etat des anti-brouillard	Bon état	Bon état	
Etat plaque d'immatriculation	Bon état		
Etat essuie-glaces	Bon état	Bon état	
Etat du pare-brise	Bon état		
Etat pare-chocs	Bon état		Légères éraflures
Etat capot	Bon état		Traces de résine
Etat joint de capot	Bon état		
Latéral			
Aile avant	Bon état	Bon état	
Rétroviseur	Bon état	Bon état	Éraflure sur l'extérieur du rétro droit
Glace de rétroviseur	Bon état	Bon état	
Répétiteur	Bon état	Bon état	
Vitre avant	Bon état	Bon état	
Portière avant	Bon état	Bon état	Bords de porte AVG erraflé
Joint de porte avant	Bon état	Bon état	
Jupe latérale	Bon état	Bon état	
Etat du toit	Bon état	Bon état	
Vitre arrière	Bon état	Bon état	
Trappe à carburant	Bon état		
Aile arrière	Bon état	Bon état	Petits pocs ARG
Face arrière			
Etat des optiques	Bon état	Bon état	
Etat autres feux et catadioptrés	Bon état	Bon état	
Etat troisième feux stop	Bon état		
Etat plaque d'immatriculation	Bon état		
Etat essuie-glaces	Bon état		
Etat de la lunette arrière	Bon état		
Etat pare-chocs	Bon état		
Etat malle ou hayon	Bon état		
Joint de mâle /hayon	Bon état		

Etat échappement		Bon état	
Etat global de la carrosserie et soubassements			
Etat de la peinture		Bon état	
Uniformité de la peinture		Bonne	
Ecartement des panneaux de carrosserie		Régulier	
Présence de marque de réparation		Non	
Présence de rouille/corrosion		Non	
Traces de fluides		Non	

Inspection Système et intérieure

	Gauche	Droite	Commentaire
Compartiment moteur			
Niveau Huile moteur	Bon		
Etat huile moteur	Neuf		
Niveau liquide de refroidissement	Bon		
Etat liquide de refroidissement	Bon		
Niveau liquide de frein	Bon		
Etat liquide de frein	Bon		
Etat général des flexibles/durites	Bon		
Etat visuel courroie d'accessoire	Bon		
Type de distribution	Chaine		Contrôlé en 2023
Etat visuel compartiment moteur	Bon état		
Présence de rouille/corrosion	Non		
Fonctionnement des optiques			
Feux avant	Bon	Bon	
Répétiteur de clignotant latéraux	Bon	Bon	
Feux arrière	Bon	Bon	
3ème feux stop et feux de plaque	Bon	Bon	
Inspection intérieur et options			
Type de sellerie	Tissu		
Moquettes et tapis de sol avant	Bon état	Bon état	


Siège avant	Bon état	Bon état	Affaissement à la montée/ descente des deux côtés
Réglage des sièges avant	Bon	Bon	Manuel
Ceintures de sécurité avant	Bon état	Bon état	
Panneaux de porte avant	Bon état	Bon état	
Vitre avant	Electrique		
Fonctionnement vitre avant	Bon	Bon	
Type de Rétroviseur ext.	Electrique		Rabattable manuellement
Fonctionnement Rétroviseur ext.	Bon	Bon	
Type de Rétroviseur int.	Manuelle		
Volant et commande de conduite	Bon état		
Commandes au volant	Bon état		
Fonctionnement des commodos	Bon	Bon	
Ordinateur de bord	Bon état		
Planche de bord	Bon état		
Ecran central	Bon état		
Autoradio	Bon état		
Type de Climatisation	Automatique		
Fonctionnement climatisation	Bon		12,5°c
Moquettes et tapis de sol arrière	Bon état	Bon état	
Siège arrière	Bon état	Bon état	
Ceinture de sécurité arrière	Bon état	Bon état	
Panneaux de porte arrière	Bon état	Bon état	
Ciel de toit	Bon état		
Plage arrière	Bon état		
Coffre	Bon état		
Options			
Fermeture centralisée	Bon état		
Ouverture à distance	Bon état		
Régulateur / Limiteur de vitesse	Non contrôlé		
Outils de dépannage	Bon état		
Ecrou antivol	Bon état		Présence de la clé vérifié
Anti-brouillard AV & AR	Présent	Bon	

Essai véhicule

	Réalisé	Conclusion	Commentaire
Test à l'arrêt			
Voyant au tableau de bord	Non		
Indicateur de maintenance	Présent	Bon	
Démarrage du véhicule	Oui	Bon	
Sonorité moteur	Oui	Bon	
Ralentie moteur	Oui	Bon	
Fumée d'échappement	Oui	Bon	
Test routier			
Sonorité moteur	Oui	Bon	
Embrayage	Oui	Satisfaisant	
Passage des rapports	Oui	Bon	
Accélérateur	Oui	Bon	
Accélérations	Oui	Bon	
Fumée à l'accélération	Oui	Bon	
Pédale de frein	Oui	Bon	
Freinage	Oui	Bon	
Tenue de route	Oui	Bon	
Maintient de cap	Oui	Bon	
Bruit de suspension	Oui	Bon	
Amortissement	Oui	Bon	
Présence de vibration	Oui	Bon	
Présence de bruit anormaux	Oui	Bon	

Historique du kilométrage

DATE	Kilométrage	Evènement	Document disponible	COMMENTAIRES
mars 2013	13 509 km	INTERVENTION	OUI	
mars 2015	39 582 km	CT FAVORABLE	OUI	
mars 2017	70 655 km	CT FAVORABLE	OUI	
mars 2019	105 260 km	CT FAVORABLE	OUI	Carrosserie endommagée AVD
avril 2021	129 229 km	CT FAVORABLE	OUI	
janvier 2023	148 195 km	CT DEFAVORABLE	OUI	Défauts suspension AV Défauts moteurs constaté
mars 2023	148 227 km	CT FAVORABLE	OUI	
juin 2024	163 205 km	INTERVENTION	OUI	
janvier 2025	170 077 km	CT DEFAVORABLE	OUI	
février 2025	170 100 km	CT FAVORABLE	OUI	



Historique d'entretien connus

Intervention	Date	Kilométrage	Intervenant	Facture
Vidange huile moteur Filtre à huile	18/03/13	13 509 km	Professionnel	Non présentée
Bougies d'allumage	18/03/13	13 509 km	Professionnel	Non présentée
Filtre à carburant	18/03/13	13 509 km	Professionnel	Non présentée
Liquide de frein	18/03/13	13 509 km	Professionnel	Non présentée
Filtre d'habitacle	18/03/13	13 509 km	Professionnel	Non présentée
Filtre à air	18/03/13	13 509 km	Professionnel	Non présentée
Plaquettes de frein AR	18/03/13	13 509 km	Professionnel	Non présentée
Plaquettes de frein AV	18/03/13	13 509 km	Professionnel	Non présentée
Vidange huile moteur 0W30 Filtre à huile	22/01/21	126 980 km	Professionnel	Non présentée
Filtre d'habitacle	22/01/21	126 980 km	Professionnel	Non présentée
Filtre à air	22/01/21	126 980 km	Professionnel	Non présentée
Filtre à carburant	22/01/21	126 980 km	Professionnel	Non présentée
Vidange huile moteur Filtre à huile	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Filtre d'habitacle	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Filtre à air	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Filtre à carburant	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Bougies d'allumage	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Balais d'essuie-glace Avant	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Balais d'essuie-glace arrière	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Soupapes ; joint de culasse ; joints haut moteur ; contrôle de la distribution ;	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Pompe à eau	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Courroie d'accessoire	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Purge du Liquide de refroidissement	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Plaquettes de frein AR	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Disques de frein AR	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Purge du Liquide de frein	06/03/23	148 202 km	Professionnel	Sans facture
Entretien circuit de climatisation	10/06/24	163 205 km	Professionnel	Pièces et MO
Pallier de barres stabilisatrices AR	10/06/24	163 205 km	Professionnel	Pièces et MO

Intervention	Date	Kilométrage	Intervenant	Facture
Amortisseurs AVG	04/02/25	170 090 km	Professionnel	Pièces et MO
Rotule Axiale de direction AVD	04/02/25	170 090 km	Professionnel	Pièces et MO
Réglage de la géométrie	04/02/25	170 090 km	Professionnel	Pièces et MO
Pneumatiques AV	04/02/25	170 090 km	Professionnel	Pièces et MO
Vidange huile moteur 5W30 C3 Filtre à huile	04/02/25	170 090 km	Professionnel	Pièces et MO
Poignée de coffre	04/02/25	170 090 km	Professionnel	Pièces et MO
Boitier d'eau + Calorstat	04/02/25	170 090 km	Professionnel	Pièces et MO
Purge du Liquide de refroidissement	04/02/25	170 090 km	Professionnel	Pièces et MO

Conclusions

Correspondance papiers / véhicule	★ ★ ★ ★ ★	
Cohérence de l'entretien	★ ★ ★ • •	
Cohérence du kilométrage	★ ★ ★ ★ ★	
Etat mécanique du véhicule	★ ★ ★ ★ •	
Etat esthétique du véhicule	★ ★ ★ ★ •	
Agrément de conduite	★ ★ ★ • •	
NOTE GLOBALE : 16 /20		